



بلاغ صحفي
انهيار منشأة فنية على واد شوف الشرق بطريق غير مرقم
بإقليم بولمان

على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفها إقليم بولمان خلال الفترة الممتدة من 2015/05/22 إلى 2015/05/25، والتي نجم عنها فيضانات كبيرة بواد شوف الشرق، انهارت المنشأة الفنية الواقعة بالنقطة الكيلومترية 800+0 من الطريق الغير المرقم الذي يربط بين مدينة ميسور وميسور القديم .

وتجدر الإشارة إلى ما يلي :

- يتعلق الامر بمنشأة فنية متعددة الفتحات تتكون من 20 فتحة ذات 4 x 5 متر (Batterie de Dalots multiple) .

- إن عملية بناء المنشأة مولت من طرف مكتب ديوان ولي عهد ابو ظبي حيث قام هذا الأخير بإبرام الصفقات سواء صفقة الإنجاز مع الشركة المكلفة بالأشغال او صفقة المراقبة مع المختبر الذي انيطت إليه مراقبة جودة الأشغال .

- المنشأة بنيت حسب الدراسة التي أعدها مكتب دراسات مختص، وقامت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بمعية هذا المختبر بمراقبة الجودة وتتبع الأشغال التي أنجزت ما بين 2007/03/12 و 2008/02/12 .

- وبعد الانتهاء من الأشغال سلمت المنشأة إلى بلدية ميسور وجماعة سيدي بوطيب اللتين تقع بتراب نفوذها .

إلا أنه على إثر الفيضانات المتكررة والكبيرة التي عرفتها المنطقة منذ 2008 إلى يومنا هذا حصلت اضرار على مستوى المبلط السفلي وتفاقت مع تكرار الفيضانات، و من المرجح أنه مع غياب التتبع والصيانة الفورية من طرف الجماعة الحضرية لميسور والجماعة القروية لسيدي بوطيب اللتين تقع هذه المنشأة بتراب نفوذهما، فقد حصل الانهيار صبيحة يوم 2015/05/26.

المدير الإقليمي للتجهيز
والنقل واللوجستيك لبولمان

إمضاء: عز الدين الهاللي